

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 37137 VERONA ITALIA

VS. RIF.

VS. DATA

NS. RIF. VE-T14/OR/dm

TELEFONO

TELEFAX

E-MAIL

DATA 02/07/2019

A tutte le Officine

Loro Sedi

c.a. Titolare

Responsabile Service

Responsabile Tecnico

Azione di servizio VAS6900/6

Gentili Signore, Egregi Signori,

il Costruttore ci comunica che per un numero limitato di dispositivi di smontaggio **VAS6900/6** (prodotti in un determinato intervallo di tempo) si rende necessaria la sostituzione in quanto potenzialmente danneggiati.

L'adattatore VAS 6900/6 è parte del kit per riparazione batteria ad alto voltaggio VAS 6900 e la lama potrebbe non essere stata indurita correttamente.

Anche se questo non costituisce un rischio nell'esecuzione delle riparazioni, la lama si usurerà più rapidamente e l'adattatore diventerà quindi inutilizzabile.

Con il Fornitore è stata concordata la sostituzione gratuita del particolare interessato.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
SEDE LEGALE: VIALE G.R. GUMPERT, 1
I-37137 VERONA
TELEFONO +39-045-8091-111
WWW.VOLKSWAGENGROUP.IT

PARTITA IVA IT01779120235
REG. IMPRESE DI VERONA E
CODICE FISCALE 07649360158
REG. NAZ. PILE E ACCUMULATORI
IT09090P00001750
REG. A.E.E. IT11030000007110

SOCIETÀ CON SOCIO UNICO SOGGETTA
ALLA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI VOLKSWAGEN AG

	<p>OK</p> <p>Se la lama è scura (o brunita) è in condizioni corrette e può continuare ad essere utilizzata.</p>
	<p>NON OK</p> <p>Se la lama è color metallo chiaro (ad esempio grigio), NON può essere utilizzata.</p>

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

Pagina 2

Vi preghiamo di controllare gli attrezzi VAS 6900/6 (acquistati singolarmente o inclusi nel il kit di riparazione VAS 6900) verificando la condizione della lama.

In caso risultasse difettosa, Vi preghiamo di inviarla al seguente indirizzo

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
Viale G. R. Gumpert, 1
37137 Verona
C.A. Ufficio Dotazione Officina – VE-T14

**e contestualmente invio e-mail informativa a
dotazioneofficina@volkswagengroup.it**

Una volta ricevuto l'adattatore VAS 6900/6, VGI procederà all'accreditto nei Vostri confronti dell'importo relativo al riacquisto di un nuovo VAS 6900/6.

Resta sin da ora inteso che Volkswagen Group Italia S.p.A. non assume alcuna responsabilità qualora non provvediate ad eseguire l'azione sopra descritta o la eseguite in difformità dalle istruzioni sopra impartite.

È fondamentale che l'eventuale adattatore VAS 6900/6 venga inviato a VGI entro e non oltre il giorno 31/10/2019.

Per qualsiasi ulteriore informazione è a vostra disposizione l'Ufficio Dotazione Officina tramite il sistema Help Line Dotazione Officina.

Con i migliori saluti

P. Gamba

O. Rucco